

پیش‌بینی مشخصه‌های حالت دائم سیستم فتوولتایی پمپاژ آب

سید مرتضی سقائیان تزاد* و فرزاد فرهمند**

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت مقاله: ۱۳۷۴/۹/۱۸ - دریافت نسخه‌نهایی: ۱۳۷۵/۵/۹)

چکیده - در این مقاله مشخصه‌های عملکرد حالت دائم موتورهای DC مختلف (شنت، سری و تحریک جدآگانه) پیش‌بینی شود که به یک پمپ گریز از مرکز متصل بوده که از طریق یک مبدل کاهنده یا افزاینده یا کاک از ژنراتور فتوولتایی (خورشیدی) تغذیه می‌شود. فرض بر این است که از بازدهی‌ای ذخیره‌کننده انرژی استفاده نمی‌شود و لازم است بیشترین بهره‌برداری از سیستم به عمل آید. به عبارت دیگر با حداکثر کردن سرعت، بیشترین آب پمپاژ شود. ثابت می‌شود اگر بیشترین بهره‌برداری با تنظیم ضربی کار مبدل صورت پذیرد مفهومهای بیشترین بهره‌برداری و کشیدن توان حداکثر از ژنراتور خورشیدی معادل خواهد شد. به این ترتیب از مبدل به عنوان یک ردگیر قله توان استفاده شده است. تنها در موتور تحریک جدآگانه هنگامی که ضربی کار مبدل ثابت نگه داشته شود و بهره‌برداری حداکثر با تنظیم جریان تحریک به دست می‌آید، دو مفهوم متمایز می‌شوند. اضافه بر این در موتورهای سری و شنت و در بیشترین حالات موتور تحریک جدآگانه با جریان تحریک ثابت با فرض کشیدن توان حداکثر از ژنراتور، بازده سیستم نسبت به ترمینالهای ژنراتور نیز حداکثر می‌شود.

Steady-State Performance Characteristics of Photovoltaic System Coupled with a Centrifugal Water Pump


S. M. Saghafian and F. Farahmand

Department of Electrical Engineering, Isfahan University of Technology

ABSTRACT- In this article our objective is to obtain steady state characteristics of shunt, series, and separately excited DC motors coupled with a centrifugal water pump supplied through a step-up, step-down, and cuk converter from a photovoltaic generator. We assume that there are no storage batteries and, of course, the system must operate on maximum utilization; i.e. maximum water must be pumped. It is proven that if maximum utilization is obtained by duty ratio tuning, system utilization maximization and generator peak power tracking will be equal. Thus, a DC/DC converter is used as a peak power tracker. However, a single exception exists in the case of separately excited motors operated in constant converter duty ratio and tuned excitation for maximum utilization. In this case, system utilization maximization and generator peak power tracking will be different. In addition, with the assumption of generator peak power tracking, as in the case of shunt and series motors, system efficiency relative to generator terminals will also be maximized.

* استادیار ** کارشناسی ارشد

T_1	ژنراتور فتوولتایی کل گشتاور اتلافی در موتور - پمپ	T_m	کل گشتاور خروجی DC موتور	T_p	گشتاور مفید پمپ ولتاژ آرمیچر موتور	V_a	ولتاژ ورودی مبدل	V_{ci}	ولتاژ خروجی مبدل	V_{co}	ولتاژ ژنراتور	V_{mp}	فتولتایی در توان حداکثر ولتاژ ژنراتور فتوولتایی معادل در توان حداکثر ولتاژ ژنراتور فتوولتایی ولتاژ گرمایی ژنراتور فتوولتایی سرعت دورانی در موتور - پمپ	I_{ph}	جریان نوری ژنراتور فتوولتایی جریان ژنراتور فتوولتایی ضرب کار مبدل القایدگی متناظر آرمیچر و تحریک موتور شنت بازده سیستم نسبت به ترمینالهای ژنراتور فتوولتایی مقاومت آرمیچر موتور شنت DC شنت مقاومت تحریک موتور DC شنت و تحریک جداگانه بازده حداکثر سیستم نسبت به ترمینالهای ژنراتور فتوولتایی مقاومت داخلی	A	$\frac{Ra}{M_{af}^2 I_f^2}$
													I_{pv}	نسبت جریان در مبدل	a		
													K	دیود در مدار معادل ژنراتور فتوولتایی DC	D_{ph}		
													M_{af}	جریان آرمیچر موتور DC	I_a		
													R	جریان ورودی مبدل	I_{ei}		
													R_a	جریان خروجی مبدل DC	I_{co}		
													R_{ma}	جریان ژنراتور	I_f		
													R_s	فتولتایی در توان حداکثر	I_{mp}		
														I'_{mp}	جریان ژنراتور		
														I_o	فتولتایی معادل در توان حداکثر		
															جریان اشعاع معمکوس ژنراتور		
															فتولتایی		




شکل ۱- شماتیک سیستم

ترتیب مبدل همچون یک ردگیر قله توان عمل می‌کند و مشخصه موتور - پمپ را با منحنی توان حداکثر ژنراتور منطبق می‌کند. راه دیگری که در موتور تحریک جداگانه برای بهره‌برداری بهینه وجود دارد، تنظیم جریان تحریک است. در اینجا فرض براین است که تحریک از منبع جریان مستقلی تغذیه می‌شود و مبدل با ضرب کار ثابت همچنان بین ژنراتور و استاتور موتور قرار دارد.

در مرجع [۱] با استفاده از تغییر اتصالات سری - موازی مازولهای ژنراتور به بهره‌برداری بیشتر از سیستمی مشکل از ژنراتور خورشیدی، باتریهای ذخیره کننده انرژی و بار اهمی پرداخته است. مرجع [۲] مطالعه‌ای است درباره مشخصه‌های حالت دائم و راه اندازی انواع مختلف موتورهای DC و پمپهای آب که مستقیماً به ژنراتور فتوولتایی متصل شوند. در مرجع [۳] انطباق موتورهای DC با ژنراتور برای حداکثر انرژی مکانیکی ناخالص روزانه و در مرجع [۴] عملکرد بارهایی که با منابع خورشیدی جداگانه یا با یک

هزینه بالای تبدیل انرژی خورشیدی به برق ایجاب می‌کند که استفاده کننده بیشترین بهره‌برداری را از ژنراتور فتوولتایی به عمل آورد. برای یک سیستم خورشیدی پمپ آب، بهره‌برداری بیشتر به مفهوم دبی و پمپاژ آب بیشتر است که این منظور با سرعت بیشتر موتور - پمپ، در هر سطح تابش میسر می‌شود. برای رسیدن به این هدف یک راه، عوض کردن اتصالات سری - موازی مازولهای درون آرایه‌ای ژنراتور است. در این صورت مشخصه ژنراتور در هر سطح تابش چنان تغییر می‌یابد که بیشترین سرعت به موتور - پمپ داده شود. مشکل عمده این روش احتیاج به یک ژنراتور خورشیدی با قابلیت بالا در تغییر ساختار است. مسئله دیگر آن ناپیوستگی و وجود سطوحهای کوانتیده در گرفتن سرعت حداکثر برحسب تغییرات تابش است. راه بهتر در بهره‌برداری بهینه از چنین سیستمی استفاده از یک مبدل DC/DC به عنوان واسطه‌ای بین موتور - پمپ و ژنراتور خورشیدی است (شکل ۱)، تا با کنترل ضرب کار مبدل، سرعت موتور - پمپ در هر تابشی حداکثر شود. در بخش‌های آنی ثابت می‌شود هنگامی که موتور از نوع تحریک جداگانه با جریان تحریک ثابت یا شنت یا سری باشد، مفهومهای بهره‌برداری بهینه و کشیدن توان حداکثر از ژنراتور معادل خواهند شد. به این



شکل ۳- مشخصه ژنراتور فتوولتایی و منحنی توان حداکثر :-
-

$$V_{pv} = V_T \ln \left[\frac{I_{ph} - I_{pv}}{I_0} + 1 \right] - R_s I_{pv} \quad (1)$$

I_{ph} به نام جریان نوری متناسب با مقدار تابش نور بر ژنراتور است و مقدار آن برای 100% تابش معادل 1Kw/m^2 ۱ جز پارامترهای ژنراتور خورشیدی است. شکل (۳) مشخصه $V-I$ ژنراتور موربدبخت در این مقاله را همراه با منحنی توان حداکثرش که از رابطه (۲) به دست می‌آید نشان می‌دهد.


$$\frac{d(v_{pv} I_{pv})}{d I_{pv}} = V_T \left[\ln \left[\frac{I_{ph} - I_{mp}}{I_0} + 1 \right] - \frac{I_{mp}}{I_{ph} + I_0 - I_{mp}} \right] - 2R_s I_{mp} = . \quad (2)$$

$$I_{pv} = I_{mp}$$

$$V_{pv} = V_{mp}$$

۳- مشخصه‌های ورودی - خروجی مبدلها

مبدلها در DC مشابه با ترانسفورماتورها، در توان ثابت سطح جریان و ولتاژ را طبق رابطهای (۳) و (۴) تغییر می‌دهند. بسته به نوع تغییری که مبدل در سطح ولتاژ ایجاد می‌کند سه نوع مبدل کاهنده، افزاینده و کاک داریم. در دو نوع اول تغییر سطح ولتاژ خروجی نسبت به ورودی همواره در یک جهت به ترتیب یا کاهش یا افزایش میسر است. ولی در نوع کاک می‌توانیم سطح ولتاژ



شکل ۲- مدار معادل ژنراتور فتوولتایی

منبع مشترک تغذیه شوند، موربدبخت قرار گرفته است. مرجع [۵] رفتار موتورهای DC مغناطیس دائم که پمپهای مختلفی را به گردش درمی‌آورند و با ژنراتور مشترکی تغذیه می‌شوند مورد تحقیق قرار داده است.

در مراجع [۶ و ۷] از یک مبدل افزاینده به عنوان ردگیر قله توان برای تغذیه یک موتور - پمپ DC شنت از ژنراتور خورشیدی استفاده شده است ولی در هر دو تنافق و اشتباها فاحشی وجود دارد، از جمله اینکه سرعت در تاریکی حداکثر است و با افزایش تابش کاهش می‌یابد!

در مرجع [۸] سعی شده است علاوه بر ارائه تحلیل درستی از سیستم مذکور در [۶ و ۷]، اثر مبدل‌های مختلف در رفتار حالت دائم نیز مطالعه شود. مرجع [۹] نیز از سیستمی مشابه با سیستم مفروض در [۶ و ۷] استفاده کرده است جز اینکه موتور از نوع تحریک جداگانه است. این مرجع با درنظر گرفتن مبدل به صورت مداری خاص، معادلات دینامیکی درایو DC را به دست آورده و با ارائه نتایج آزمایش عملی و شبیه‌سازی برای منبع DC ثابت و گشتاور بر اثبات صحت معادلات را نشان داده است. در انتها نیز یک روش نظری برای کنترل ضریب کار مبدل برای کشیدن توان حداکثر از ژنراتور ارائه شده است.

مقاله حاضر در ادامه و تکمیل کار مرجع [۸] است و سعی شده است تا برخلاف موارد مشابه (مانند [۶، ۷ و ۹] که سیستم را در حالت خاص در نظر گرفته‌اند و بعضًا عاری از اشتباه نیست) کاملترین تحلیل برای بهره‌وری سیستم ژنراتور خورشیدی، مبدل و موتور - پمپ DC داده شود.

۴- مشخصه ژنراتور فتوولتایی

شکل (۲) و رابطه (۱) به عنوان مدل مناسبی برای تحلیل معمول ژنراتور خورشیدی در اختیار قرار می‌گیرند [۱۰ و ۱۱].

حالت موتوری V_a و I_f هر دو مثبت اند پس باید عبارت داخل پرانتز نیز مثبت باشد و از آنجا رابطه (۱۵) حاصل می‌شود. به این معنا که سرعت موتور شنت هیچ گاه از R_f / M_{af} بزرگتر نمی‌شود.

$$I_f = \frac{V_a}{R_f} \quad (۱۳)$$

$$V_a (1 - \frac{M_{af}}{R_f} \omega) = R_a I_a \quad (۱۴)$$

$$\omega < \frac{R_f}{M_{af}} \quad (۱۵)$$

رابطه (۱۶) از ترکیب رابطه‌های (۶)، (۷)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۳) به دست می‌آید که دو نکته در آن قابل توجه است: اول، طرف چپ یکتابع اکیداً صعودی از سرعت است، دوم، طرف راست تابعی خطی از توان ژنراتور است.

پس هرچه توان بیشتری از ژنراتور کشیده شود سرعت موتور پمپ بیشتر خواهد شد و این به مفهوم پمپاژ آب و بهره‌برداری بیشتر است. بیشترین بهره‌برداری در حداقل طرف راست رابطه (۱۶) یعنی در توان حداقل ژنراتور - رابطه (۱۷) - حاصل می‌آید.

$$0.5 + 0.004 \omega + 0.001 \omega^{1/8} = \frac{M_{af}}{R_f} V_{pv} I_{pv} \quad (۱۶)$$

$$0.5 + 0.004 \omega + 0.001 \omega^{1/8} = \frac{M_{af}}{R_f} V_{mp} I_{mp} \quad (۱۷)$$

با حل دستگاهی متشكل از رابطه‌های (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۷) تمام متغیرهای موتور - پمپ شامل ω ، T_m ، I_a ، I_f و V_a به دست می‌آید. تنها مجھول باقیمانده، ضریب کار K ، با استفاده از یکی از رابطه‌های (۶) و (۷) و رابطه (۵) قابل محاسبه است. توجه کنید که ضرایب کار منفی و بزرگتر از واحد جزو مجموعه جوابها نیستند. نتایج محاسبات برای سطوح مختلف تابش در شکل‌های (۴) تا (۸) ارائه شده است. چنانچه از روند محاسباتی و شکل‌های به دست آمده مشاهده می‌شود، اگر برای توان تحويلی از ژنراتور به موتور - پمپ تابعی مشخص برحسب سطح تابش در نظر گرفته شود (یعنی طرف راست رابطه (۱۶) برای هر سطح تابش معین باشد مانند حالت بهره‌برداری بهینه و رابطه (۱۷)) متغیرهای موتور از نوع مبدل و ضریب کار آن مستقل خواهند شد. نوع مبدل تنها می‌تواند عملکرد سیستم را به سطوح تابش خاصی محدود کند. ضریب کار نیز نه یک متغیر مستقل بلکه یک متغیر وابسته است.

خروجی را نسبت به ورودی هم کاهش و هم افزایش دهیم. در هر مبدل ضریب کار K ای تعریف می‌شود که همیشه مثبت و کوچکتر از واحد است و طبق رابطه (۵) با نسبت جریان a در ارتباط است.

$$I_{co} = I_{ci} \cdot a \quad (۳)$$

$$V_{co} = V_{ci} / a \quad (۴)$$

$$K = \begin{cases} \frac{1}{a} & \text{مبدل کاهنده} \\ 1-a & \text{مبدل افزاینده} \\ \frac{1}{1+a} & \text{مبدل کاک} \end{cases} \quad (۵)$$

در مقاله حاضر ورودی مبدل به ژنراتور و خروجی آن به موتور متصل است (شکل ۱) لذا:

$$I_a = I_{pv} \cdot a \quad (۶)$$

$$V_a = V_{pv} / a \quad (۷)$$

۴- مشخصه‌های پمپ و موتور DC

پمپ در نظر گرفته شده از نوع گریز از مرکز است که گشتاور مفیدی مطابق با رابطه (۸) دارد. کل گشتاور اتلافی مجموعه نیز از رابطه (۹) به دست می‌آید. بنابراین موتور باید گشتاور T_m برابر با رابطه (۱۰) را تولید کند.

$$T_p = 0.001 \omega^{1/8} \quad (۸)$$

$$T_I = 0.5 + 0.004 \omega \quad (۹)$$

$$T_m = T_I + T_p = 0.5 + 0.004 \omega + 0.001 \omega^{1/8} \quad (۱۰)$$


صرف نظر از نوع موتور، در حالت دائم رابطه‌های زیر نیز بین متغیرهای موتور DC برقرار است.

$$V_a = M_{af} I_f \omega + R_a I_a \quad (۱۱)$$


$$T_m = M_{af} I_f I_a \quad (۱۲)$$

۵- مشخصه‌های حالت دائم سیستم با موتور شنت


در موتور شنت جریان تحریک از رابطه (۱۳) به دست می‌آید که همراه با رابطه (۱۱) رابطه (۱۴) را نتیجه می‌دهد. در رابطه اخیر در




شکل ۶- جریان موتور شنت بر حسب تابش



شکل ۴- سرعت موتور شنت بر حسب تابش



شکل ۷- ولتاژ موtor شنت بر حسب تابش




شکل ۵- گشتاور موtor شنت بر حسب تابش

$$R = \frac{\omega T_p}{V_{pv} I_{pv}} = \frac{0.001 M_{af}/R_f \omega^{2/8}}{0.5 + 0.004 \omega + 0.001 \omega^{1/8}} \quad (18)$$


$$R_{max} = \frac{0.001 (R_f/M_{af})^{1/8}}{0.5 + 0.004 R_f/M_{af} + 0.001 (R_f/M_{af})^{1/8}} \quad (19)$$

از شکلهای (۴) تا (۹) می‌توان دید که مدل‌های کاهنده و افزاینده در مجموع مکمل هم هستند و مجموعاً مانند مدل کاک عمل می‌کنند در حالی که هیچ‌کدام به تنها یعنی نمی‌تواند به گستردنگی مدل کاک


شکل (۹) نیز بازده کل سیستم را نسبت به ترمینالهای ژنراتور که از رابطه (۱۸) محاسبه می‌شود نشان می‌دهد. طرف راست رابطه اخیر یک تابع اکیداً صعودی نسبت به سرعت است لذا با حداکثر کردن سرعت، بازده نیز حداکثر می‌شود. از طرفی طبق رابطه (۱۵) بازده در هیچ حالتی بیشتر از R_{max} رابطه (۱۹) نخواهد شد که در اینجا 0 است.




شکل ۱۰- سرعت موتور سری بر حسب تابش



شکل ۸- ضریب کار مبدلها بر حسب تابش برای موتور شنت



شکل ۱۱- گشتاور موتور سری بر حسب تابش



شکل ۹- بهره سیستم بر حسب تابش برای موتور شنت

جريان تحریک و آرمیچر برابرند یعنی


$$I_f = I_a \quad (20)$$

از این لحاظ


سطوح مختلف تابش را پوشش دهد. لذا مبدل کاک بهترین انتخاب در بین مبدلهاست. مرز مشترک مبدل‌های کاهنده و افزاینده نیز در محل تلاقی مشخصه V-I موتور- پمپ با منحنی توان حداقل ژنراتور قرار دارد.

$$(0.05 + 0.004\omega + 0.001\omega^{1/8})(M_{af}\omega + R_a) = M_{af}V_{pv}I_{pv} \quad (21)$$


۶- مشخصه‌های حالت دائم سیستم با موتور سری در موتور سری R_g به عنوان مقاومت دوس ترمینالهای موتور شامل مقاومت تحریک و آرمیچر در نظر گرفته شده است. به علاوه




شکل ۱۴ - ضریب کار مبدلها بر حسب سری موتور شنت



شکل ۱۲ - جریان موتور سری بر حسب تابش



شکل ۱۵ - بهره سیستم بر حسب تابش برای موتور سری



شکل ۱۳ - ولتاژ موتور سری بر حسب تابش

تابش را که از دستگاهی شامل رابطه های (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۲۰) و (۲۲) به دست آمده اند نشان می دهند. در شکل (۱۴) ضریب کار مبدلها و در شکل (۱۵) نیز بازده که از بیشترین توان ژنراتور به دست می آید یعنی رابطه (۲۲).

که از ترکیب رابطه های (۶) و (۷)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۲۰) به دست آمده است. در رابطه (۲۱) نیز همان نکات مربوط به رابطه (۱۶) برقرار است. پس در موتور سری نیز بیشترین بهره برداری در

بیشترین توان ژنراتور به دست می آید یعنی رابطه (۲۲).

$$R = \frac{\omega T_p}{V_{pv} I_{pv}} = \frac{0.001 M_{af} \omega^{2/3}}{(0.0 + 0.004\omega + 0.001\omega^{1/3})(M_{af} \omega + R_a)} \quad (23)$$

محاسبه می شود ارائه شده است. نتایج و نکات مذکور در مورد

$$(0.0 + 0.004\omega + 0.001\omega^{1/3})(M_{af} \omega + R_a) = M_{af} V_{mp} I_{mp} \quad (22)$$

شکلهای (۱۰) تا (۱۳) تغییرات متغیرهای موتور - پمپ بر حسب

مبدل و ضریب کار آن و بازده سیستم برای موتور شنت در اینجا نیز مصدق دارد.

۷- مشخصه های حالت دائم سیستم با موتور تحریک جداگانه

در موتور تحریک جداگانه به دو صورت می توان بهره برداری را به حداقل رساند. یکی با استفاده از واسطه مبدل و دیگری با تنظیم جریان تحریک. برای عمومیت بخشنده به مسئله فرض می شود که در حالت دوم نیز مبدل کماکان بین ژنراتور و آرمیچر به کار خود ادامه می دهد.

الف) جریان تحریک ثابت و بهره برداری بهینه با تنظیم ضریب کار مبدل


با مشخص بودن I_p می توان رابطه (۲۴) را به دست آورد که مشابه با رابطه های (۱۶) و (۲۲) طرف چپ نسبت به سرعت تابعی اکیداً صعودی و طرف راست تابعی خطی از توان ژنراتور است. پس در اینجا نیز با کشیدن توان حداقل از ژنراتور، بهره برداری حداقل می شود و این یعنی رابطه (۲۵)

$$\omega(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) + A(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8})^2 = v_{pv} I_{pv} \quad (24)$$

$$\omega(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) + A(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8})^2 = v_{mp} I_{mp} \quad (25)$$

به طریق مشابه با بخش های پیش و مستقل از مبدل و ضریب کار، متغیرهای موتور قابل محاسبه است. لذا نتایج مذکور در مورد موتور شنت درباره نوع مبدل و ضریب کار آن در این حالت نیز برقرار است به جز اینکه مرز بین مبدل کاهنده و افزاینده تابعی از جریان تحریک است. در جریان تحریک کوچک این مرز در سطوح تابش بالا قرار دارد و با افزایش تحریک به سطوح تابش پاییتر انتقال می یابد. با انتخاب تحریک در مقادیر کوچک یا بزرگ می توان

$$R = \frac{\omega T_p}{V_{pv} I_{pv}} = \frac{0/001\omega^{2/8}}{\omega(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) + A(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8})^2} \quad (26)$$



شکل ۱۶- سرعت موتور تحریک جداگانه همراه با مرز مبدل های افزاینده و کاهنده: -۰-

الف) جریان تحریک ثابت و بهره برداری بهینه با تنظیم ضریب کار مبدل

با مشخص بودن I_p می توان رابطه (۲۴) را به دست آورد که مشابه با رابطه های (۱۶) و (۲۲) طرف چپ نسبت به سرعت تابعی اکیداً صعودی و طرف راست تابعی خطی از توان ژنراتور است. پس در اینجا نیز با کشیدن توان حداقل از ژنراتور، بهره برداری حداقل می شود و این یعنی رابطه (۲۵)


$$\omega(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) + A(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8})^2 = v_{pv} I_{pv} \quad (24)$$

$$\omega(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) + A(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8})^2 = v_{mp} I_{mp} \quad (25)$$


شکل ۱۷- گشتاور موتور تحریک جداگانه همراه با مرز مبدل های افزاینده و کاهنده: -۰-

به ترتیب با سطوح عملکرد، مبدل های کاهنده یا افزاینده را به کل سطوح گسترش داد در حالی که دیگری عملاً در هیچ سطح تابشی کار نکند. شکل های (۱۶) تا (۲۰) متغیرهای سیستم را برای مقادیر مختلف تابش و جریان تحریک در انواع مبدل ها و شکل های (۲۱) بازده را که از رابطه (۲۶) حساب می شود ارائه می دهند. جز در شکل های (۲۰) در این شکل ها نیم سطحی که در جهت افزایش تابش قبل از علامت - * - تشكیل می شود مربوط به مبدل کاهنده، بعد از آن مربوط به مبدل افزاینده و در کل مربوط به مبدل کاک است.


$$R = \frac{\omega T_p}{V_{pv} I_{pv}} = \frac{0/001\omega^{2/8}}{\omega(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) + A(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8})^2} \quad (26)$$




شکل ۲۰-الف ضریب کار مبدل افزاینده در موتور تحریک جداگانه و حد پایین آن: -۰-



شکل ۱۸- جریان موتور تحریک جداگانه همراه با مرز مبدل‌های افزاینده و کاهنده: -۰-



شکل ۲۰-ب ضریب کار مبدل کاهنده در موتور تحریک جداگانه و حد بالای آن: -۰-




شکل ۱۹- ولتاژ موتور تحریک جداگانه همراه با مرز مبدل‌های افزاینده و کاهنده: -۰-


نشاشد. در غیر این صورت مشابه با موتورهای شنت و سری باید با حد اکثر کردن سرعت، بازده را تا می‌توان بالا برد. با این حال از شکل (۲۲) می‌توان دید که کاهش بازده بعد از حد اکثرش بسیار آرام صورت می‌گیرد لذا با فرض حد اکثر کردن سرعت، انحراف از بازده حد اکثر، زیاد نخواهد بود، اما باستی تا می‌توان I_f^2 را بزرگ انتخاب کرد تا حد اکثر بازده افزایش یابد. به این صورت این امکان هست که عمللاً سطوح عملکرد مبدل کاهنده بسیار محدود و سطوح عملکرد مبدل‌های کاک و افزاینده یکسان شود.

در اینجا برخلاف دو موتور پیشین بازده بر حسب سرعت اکیداً صعودی نیست. مقدار حد اکثر و موقعیت آن نیز به A وابسته است شکل (۲۲). با افزایش A مقدار حد اکثر و سرعتی که در ان بازده حد اکثر است کاهش می‌یابد. در حالت ایده‌آل با صفر بودن A ($R_a \leq M_{af} I_f^2$) حد اکثر بازده یک است و در سرعت بینهایت قرار دارد و با بزرگ کردن A حتی می‌توان حد اکثر بازده و سرعت مربوط به آن را به حدود صفر کاهش داد.


این مسئله باعث می‌شود تا حد اکثر کردن بازده از بهره‌برداری بهینه منحرف شود. البته این انحراف از هنگامی است که بیشترین سرعت قابل دستیابی، از سرعتی که بازده در آن حد اکثر است کمتر



شکل ۲۲- بهره میستم در موتور تحریک جداگانه هدایت سرعت ثابت:-



شکل ۲۰- پ ضریب کار مبدل کاک در موتور تحریک جداگانه



شکل ۲۳- مدار معادل ژنراتور فتوولتایی همراه با مقاومت استاتور ارجاع شده به طرف ژنراتور

V'_{mp} اضافه شده است. رابطه های (۲۸) و (۲۹) ارتباط بین V'_{mp} و I'_{mp} ژنراتور معادل و ولتاژ و جریان ژنراتور اصلی را نشان می دهند.


$$\omega (0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) = (V_{pv} - a^2 R_a I_{pv}) I_{pv} \quad (27)$$

$$V_{pv} = V'_{mp} + a^2 R_a I'_{mp} \quad (28)$$

$$I_{pv} = I'_{mp} \quad (29)$$

از دستگاهی مشکل از رابطه های (۶)، (۷)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۷) تا (۲۹) کلیه متغیرها مشخص می شود. صحبت کردن در مورد حداقل کردن بازده، رابطه (۳۰) و شکلهای (۲۴)، به سادگی موارد پیش نیست، با این حال آنچه مسلم است با حداقل کردن سرعت، بازده نسبت به ترمینالهای ژنراتور معادل هم حداقل خواهد شد.

$$R = \frac{\omega T_p}{V_{pv} I_{pv}} = \frac{0/001\omega^{2/8}}{\omega (0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) + a^2 R_a I_{pv}} \quad (30)$$



شکل ۲۱- بهره سیستم در موتور تحریک جداگانه همراه با مرز مبدل های افزاینده و کاهنده:-

ب) ضریب کار مبدل ثابت و بهره برداری بهینه با تنظیم جریان تحریک


با مشخص بودن K و در نتیجه a از رابطه های (۶)، (۷)، (۱۱) و (۱۲) می توان رابطه (۲۷) را به دست آورد که طرف چپ آن تابعی اکیداً صعودی از سرعت است. لذا برای بهره برداری بهینه باید طرف راست را که با توان خروجی شکل (۲۳) قابل نمایش است حداقل کرد. شکل (۲۳) این مفهوم را می رساند که $a^2 R_a$ مقاومت آرمیچر است که از طرف موتور به طرف ژنراتور ارجاع و به طور مجازی جزو مقاومت داخلی ژنراتور حساب شود. به این ترتیب در اینجا نیز بهره برداری بهینه به معنای کشیدن توان حداقل از ژنراتور معادلی است که تنها مقاومت داخلی آن نسبت به ژنراتور اصلی به اندازه

۸- نتایج


- ۱) در موتورهای تحریک جداگانه با تحریک ثابت، شنت و سری اگر بهره‌برداری بیشتر (سرعت و پمپاژ آب بیشتر) با تنظیم ضریب کار مبدل صورت گیرد، دو مفهوم بهره‌برداری جداکثر و کشیدن جداکثر توان از ژنراتور PV معادل خواهد شد. اضافه براین در موتورهای شنت و سری و در بیشتر حالات موتور تحریک جداگانه با تحریک ثابت با کشیدن توان جداکثر از ژنراتور PV بازده سیستم نسبت به ترمینالهای ژنراتور نیز جداکثر می‌شود. برای بالا بردن بازده در مورد آخر بایستی تا می‌توان تحریک را افزایش داد.
- ۲) در بهره‌برداری جداکثر در موتورهای تحریک جداگانه با تحریک ثابت، شنت و سری متغیرهای موتور مستقل از مبدل و ضریب کار آن عمل می‌کنند. نوع مبدل تنها عملکرد سیستم را به سطوح تابش خاصی محدود می‌کند و ضریب کار در اینجا نه یک متغیر مستقل بلکه متغیری وابسته است.
- ۳) برای بهره‌برداری جداکثر، بهترین انتخاب در بین مبدل‌ها مبدل کاک است که به تنها یک سطح تابش را پوشش می‌دهد. دو مبدل دیگر تنها در قسمتی خاص عمل می‌کنند که مرز مشترکشان در تلاقی مشخصه I-V موتور-پمپ با منحنی توان جداکثر ژنراتور قرار دارد. در موتور تحریک جداگانه می‌توان این مرز را جایه‌جا کرد. در جریان تحریک کوچک مرز در سطوح تابش بالا قرار دارد که با افزایش تحریک به سطوح تابش پایینتر انتقال می‌یابد.
- ۴) در موتور تحریک جداگانه با ضریب کار ثابت مقاومت استاتور ارجاع شده به طرف ژنراتور باعث انحراف بهره‌برداری بهینه از کشیدن توان جداکثر ژنراتور است. اما می‌توان ژنراتور PV معادلی که نسبت به ژنراتور اصلی تنها مقاومت داخلی آن به اندازه $a^2 R_a$ اضافه شده است در نظر گرفت که با کشیدن توان جداکثر از این ژنراتور بهره‌برداری بهینه حاصل می‌شود. به علاوه، بازده سیستم نسبت به ترمینالهای این ژنراتور معادل نیز جداکثر خواهد بود.

مراجع


1. Zinger, Z., and Braunstein, A., "Dynamic Matching of a Solar-Electrical (Photovoltaic) System: an Estimation of the Minimum Requirements on the Matching System," *IEEE Transaction on Power Apparatus and Systems*, Vol. PAS-100, NO. 3, pp.



شکل ۲۴-۲۴-الف بازده سیستم در مبدل افزاینده



شکل ۲۴-۲۴-ب بازده سیستم در مبدل کاهنده



شکل ۲۴-۲۴-پ بازده سیستم در مبدل کاک

- 1189-1192, March 1981.
2. Appelbaum, J., "Starting and Steady - State Characteristics of Motors Powered by Solar Cell Generators, " *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. EC-1, No.1, pp. 17-25 March 1986.
 3. Saied, M. M., "Matching of DC Motors to Photovoltaic Generators for Maximum Daily Gross Mechanical Energy," *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. 3, No. 3, pp. 465-472, September, 1988.
 4. Appelbaum, J., "The Operation of Loads Powered by Separate Sources or by a Common Source of Solar Cells," *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. EC-4, No. 3, pp. 351-357 September, 1989.
 5. Appelbaum, J., and Sarma, M.S., "The Operation of Permanent Magenet DC Motors Powered by a Common Source of Solar Cells," *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. EC-4, No. 4, pp. 635-642, December 1989.
 6. Alghuwainem, S. M., "Steady-State Performance of DC Motors Supplied from Photovoltaic Generators with Step-up Converter," *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. 7, No. 2, pp. 267-272, June 1992.
 7. Alghuwainem, S. M., "Matching of a DC Motor to a Photovoltaic Generator Using a Step-up Converter with a Current-Locked Loop," *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. 9, No. 1, pp. 192-197, March 1994.
 8. فرهمند، ف.، نیک خواجه‌ئی، ح.و سقایان نژاد، س.م.، "پیش‌بینی مشخصه‌های عملکرد حالت دائمی درایو موتور DC تغذیه شده از ژنراتور فتوولتایی،" مجموعه مقالات قدرت سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ۷۴، ص ۴۲-۳۷
 9. Shokrolla, S. S., Twieg, N. T., and Sharaf, A.M., "A Photovoltaic Powered Separately Excited DC Motor Drive for Rural/Desert Pump Irrigation," *IEE Sixth International Conference on Electrical Machines and Drives*, pp. 406-411 September, 1993.
 10. Green, M. A., *Solar Cells Operating Principles: Technology and System Application*, Prentice-Hall, 1982.
 11. Hu, C., and White, R. M., *Solar Cells From Basic to Advanced Systems*, Mc Graw-Hill, 1983.